

Regione Piemonte

Provincia di Torino



COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE

VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
redatta ai sensi della L.R. 1/2007

SUB AREA: BASSA VAL CHISONE

COMUNE: PRAMOLLO



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE



SCHEDE VALANGHE (SIVA)

Elaborato	Scala	
3.21	—	<i>Elaborazione indagini geologiche e geomorfologiche (gennaio 2007): Dott. Geol. Eugenio ZANELLA</i>
CODICE: 13009-C139-2		<i>Elaborazione integrazioni geologiche e geomorfologiche (Gennaio 2015)</i>
REVISIONE	DATA	PROGETTO DEFINITIVO <i>Approvato con Decreto del Commissario Straordinario della C.M. del Pinerolese n. 55 del 18/12/2014</i>
		<i>EDes Ingegneri Associati</i>
		
		<i>Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO</i>
		<i>Collaborazione: Dott. Geol. Sara CASTACINA</i>
		
		<small>EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010 Corso Peschiera 191, 10141 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902 www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu</small>

codice	superficie (mc)	località	sito			quota (m)		dislivello (m)	lunghezza max (m)	frequenza (anni)	zona di distacco					luogo di arresto
			Capello	denominazione	schede	distacco	arresto				larghezza max (m)	esposizione	ubicazione	morfologia	pendenza med.	
18-Vm1	512204,660	Pomeano	1	Gran Comba	18S	2100	1200	900	2331	10 - 30	250	E	cresta	pendio aperto	45°	1- canalone

codice	substrato		opere di difesa	danni		carta tematica di riferimento	modalità acquisizione dati
	zona di distacco	zona di scorrimento		potenziali	accertati		
	18-Vm1	1- arbusteto 2- pascolo con rocce		1- arbusteto 2- corso d'acqua con vegetazione ripariale			

sito Gran Comba - località Pomeano , Pramollo (Torino)

Bacino Idrografico:	Chisone, Pramollo	Sezione CTR:	172100
Quota massima di distacco (m s.l.m.):	2100	Quota minima di arresto (m s.l.m.):	1200
Dislivello (m):	900	Lunghezza reale (m):	2331
Sito valanghivo n°	18_S_TO	Sito ASTV	1_34 
Tavola cartografica	Val Chisone, sezione bassa valle	Tavola ASTV	Punta Cialancia 
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Est	Inclinazione media	25
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua con vegetazione ripariale • Arbusteto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel canalone 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> • Bosco • Malghe 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1938	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non presenti
febbraio 1969	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Note generali	Data evento 2009 non certa
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Malghe • Bosco 		

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data primo rilevamento	1998