

Regione Piemonte

Provincia di Torino



## COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE

### **PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE**

*VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.  
redatta ai sensi della L.R.. 1/2007*


**SUB AREA: CENTRO VAL CHISONE**

**COMUNE: PEROSA ARGENTINA**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

### **SCHEDE VALANGHE (SIVA)**

Elaborato	Scala	
<b>2.16</b>	—	<i>Elaborazione indagini geologiche e geomorfologiche (settembre 2012):</i>  <b>Dott. Geol. Eugenio ZANELLA</b>
CODICE: 13009-C200-0		<i>Elaborato conforme all'originale, non soggetto a modifica</i>  <i>EDes Ingegneri Associati</i>
REVISIONE	DATA	 <b>Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO</b>  <i>Collaborazione:</i> <b>Dott. Geol. Sara CASTAGNA</b>
		<small>EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010 Corso Peschiera 191, 10141 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902 www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu</small>



**SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE**  
**Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo**

**sito Comba Ciampiano - località Ciampiano , Perosa Argentina  
(Torino)**

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	172030
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2050	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1020
<b>Dislivello (m):</b>	1030	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2797

<b>Sito valanghivo n°</b>	12_S_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Chisone, sezione bassa valle	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	40	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	28
<b>Substrato</b>	Pascolo con rocce affioranti	<b>Substrato</b>	Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	Nel canalone	<b>Tipologia</b>	Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
	Nessun danno		Nessun danno

<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
	Non presenti	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	

<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
	Non presenti		Non presenti

<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



**SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE**  
**Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo**

**sito Comba Vozze - località Pragarto , Perosa Argentina  
(Torino)**

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	172030
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2100	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1180
<b>Dislivello (m):</b>	920	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2066
<b>Sito valanghivo n°</b>	13_S_TO	<b>Sito ASTV</b>	53_pag51
<b>Tavola cartografica</b>	Val Chisone, sezione bassa valle	<b>Tavola ASTV</b>	Monte Orsiera
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	43	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	30
<b>Substrato</b>	Pascolo con rocce affioranti	<b>Substrato</b>	Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	Nel corso d`acqua Alla base del canalone	<b>Tipologia</b>	Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>marzo 1972</b>	Nessun danno	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>marzo 1978</b>	Nessun danno	<b>Note generali</b>	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti

<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

### sito Rio Agravo - località Pragarto , Perosa Argentina (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	172030
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2100	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1030
<b>Dislivello (m):</b>	1070	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2628

<b>Sito valanghivo n°</b>	14_S_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Chisone, sezione bassa valle	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	48	<b>Morfologia</b>	Impluvio
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	27
<b>Substrato</b>	Rocchia affiorante Pascolo con rocce affioranti	<b>Substrato</b>	Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	Nel corso d`acqua Nel canalone	<b>Tipologia</b>	Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Nessun danno		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



**SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE**  
**Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo**

**sito Monte Bocciarda - località Brandoneugna , Perosa  
 Argentina (Torino)**

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	172030
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2180	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1030
<b>Dislivello (m):</b>	1150	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2616
<b>Sito valanghivo n°</b>	15_S_TO	<b>Sito ASTV</b>	52_28
<b>Tavola cartografica</b>	Val Chisone, sezione bassa valle	<b>Tavola ASTV</b>	Monte Orsiera
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Ogni 1 - 10 anni

<b>ZONA DI DISTACCO</b>		<b>ZONA DI SCORRIMENTO</b>	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	40	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	28
<b>Substrato</b>	Pascolo con rocce affioranti	<b>Substrato</b>	Corso d`acqua con vegetazione ripariale Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

<b>ZONA DI ARRESTO</b>		<b>OPERE DI DIFESA</b>	
<b>Luogo di arresto</b>	Nel canalone	<b>Tipologia</b>	Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

<b>DANNI POTENZIALI</b>		<b>DANNI ACCERTATI</b>	
Non presenti		Bosco	

<b>EVENTI NOTI</b>		<b>INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
<b>26 marzo 1970</b>	Nessun danno	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
<b>1971</b>	Nessun danno	<b>Note generali</b>	
<b>1972</b>	Nessun danno		
<b>1975</b>	Nessun danno		

<b>FOTO</b>		<b>FONTI</b>	
Non presenti		Non presenti	

<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998
-------------------	----------------------	----------------------------	------



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

### sito Tre Denti - località Ciapella , Perosa Argentina (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	172030
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	2080	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	900
<b>Dislivello (m):</b>	1180	<b>Lunghezza reale (m):</b>	2585
<b>Sito valanghivo n°</b>	16_S_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Chisone, sezione bassa valle	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Zona delle creste	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Confluenza di canali
<b>Inclinazione media</b>	45	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	25
<b>Substrato</b>	Pascolo con rocce affioranti	<b>Substrato</b>	Corso d'acqua con vegetazione ripariale Roccia affiorante

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	Nel canalone	<b>Tipologia</b>	Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		Bosco	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
<b>aprile 1930</b>	Bosco	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	

FOTO		FONTI	
Non presenti		<b>aprile 1930</b>	L'eco del Chisone 12-04-1930
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998



## SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

### sito Costa Arca - località Briera , Perosa Argentina (Torino)

<b>Bacino Idrografico:</b>	Chisone	<b>Sezione CTR:</b>	172030
<b>Quota massima di distacco (m s.l.s.):</b>	1970	<b>Quota minima di arresto (m s.l.s.):</b>	1000
<b>Dislivello (m):</b>	970	<b>Lunghezza reale (m):</b>	1957

<b>Sito valanghivo n°</b>	17_S_TO	<b>Sito ASTV</b>	
<b>Tavola cartografica</b>	Val Chisone, sezione bassa valle	<b>Tavola ASTV</b>	
<b>Modalità di acquisizione</b>	Fotointerpretazione e archivio	<b>Frequenza</b>	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
<b>Ubicazione</b>	Fra le creste e il limite del bosco	<b>Profilo</b>	A balze
<b>Morfologia</b>	Pendio aperto	<b>Andamento planimetrico</b>	Rettilineo
<b>Inclinazione media</b>	42	<b>Morfologia</b>	Canalone
<b>Esposizione media</b>	Sud	<b>Inclinazione media</b>	25
<b>Substrato</b>	Pascolo con rocce affioranti	<b>Substrato</b>	Corso d`acqua con vegetazione ripariale Canale in bosco misto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
<b>Luogo di arresto</b>	Nel canalone	<b>Tipologia</b>	Assenti
<b>Note</b>		<b>Note</b>	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	Bosco		Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	<b>Mod.7 Aineva</b>	Non disponibile
		<b>Note generali</b>	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
<b>Rilevatore</b>	Maria Cristina Prola	<b>Data di rilevamento</b>	1998